



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18019594	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 05 SEP 2019 10:50:34	Plate Number	: 2302 EA
Queue Number	: 99025	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MMBJNKB408D012302	Manufacturer/Model	: MITSUBISHI/L200
Engine Number	:	Model Year	: 2008
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.02 - Steering Mounting, Tight, Crack		مثبت عجلة القيادة
02.16 - Engine Mounting		كراسي المحرك
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
05.04 - Fenders		المدكار
05.07 - Floor		الارضية
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.01 - Steering Oil Leaking		تهريب زيت صندوق عجلة القيادة
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
		REAR BOTH QUATER PANEL, REAR DOOR, BOTH SIDE WHEEL HOUSING REPAIRED
09.19 - Gear Ok		الجير جيد
09.20 - Differential Not Ok		عطل في الدفرنش
		FRONT DIFFERENTIAL ACTUATOR DEFFECT
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
		BODY PORTIONS REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.