

Queue Number 2869535

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:51:00

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
93878155 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY0F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2015
Color	White
Mileage	98189 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED, EXCEPT TRUNK, MINOR DENT SCRATCHES, PORTION GETTING RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED DIRTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Windshield	CRACKED	زجاج
01.G Trunk	REAR SWITCH DAMAGED	صندوق
01.H Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR OUTER HANDLE LOCK COVER MISSING	مقابض الأبواب والأقفال

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED GETTING RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Other	UPPER COVER MISSING , ELECTRIC WIRE WORN OUT UNSAFE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	REFITTED , ABNORMAL NOISY , PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	FRONT SEATS EXTRA COVER, REAR SEAT BACK COVER PORTION LOOSE, DRIVER SEAT MINOR LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , HOUSING BOLT LOOSE , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	FADED,MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	COOL BOX COVER BACK LOCK DAMAGED NOT CLOSE,INTERIOR PORTION MODIFIED REFITTED,REAR CUP HOLDER DAMAGED,INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.C Dash Board	MELTED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.G Engine Start Button	GETTING WORN OUT	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر
wecare@carscheck.ae