

Queue Number

2455651

Transaction Date

16 Jun 2026, 11:11:53

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

88617959 (CC10006) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN1CC13C59*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Floor	BACK PANEL, QUATER PANEL REPAIRED, UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION RUSTY	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME, FENDER FRAME, RADITOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED	اخرى
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis Extension	BOTH SIDE REPAIRED, DENT, GETTING RUSTY	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED, GETTING RUSTY	الشاسيه

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, PARTS, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK,	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
10.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.E Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB PORTION FADED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae