CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934098
Transaction Date	02 Nov 2026, 15:48:02
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	80858700 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	JT8BD69S21*******
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	GS 300
Model Year	2001
Color	Black
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,PORTION FADED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED ,SHOCK STAND WEAK	غطاء المحرك
01.G Door Handle &Lock	FRONT RIGHT SIDE OUTER HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Other	AIR FILTER MODIFIEED ,FUSE COVER MISSING	اخري
03.C Engine Visual Condition	ENGINE NOT START,PARTS GETTING RUSTY ,OIL WET ,REFITTED	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK,PARTS GETTING RUSTY,REFITTED	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	CRACK	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,WATER FLOODED	اخري
09.B Mirror	RIGHT SIDE DAMAGED	المرايا
09.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القياده
09.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
09.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae