

Queue Number

2811191

Transaction Date

29 Sep 2026, 13:22:55

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

78368355 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JHMCP267X8*****
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	Accord
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED DENTS SCRATCHES PORTION RUSTY PORTION FADED, MUDDY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGE	دعامية
01.D Windshield	FRONT CRACKED	زجاج
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME FENDER FRAME BULKHEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUSTY MUDDY PORTION DENT ,	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITED OIL LEAK PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITED OIL LEAK PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	EXPIRED DAMAGED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights الاضاءة		
06.A Head Light	LENS FADED PORTION CRACKED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition الفرامل		
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System ممتص الصدمات		
08.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
09 Steering Condition المقود		
09.A Steering Box	OIL LEAK ,BOOT CUT .	جهاز المقود
10 Interior Condition الحالة الداخلية		
10.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY SIGN OF FLOODED.	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE DAMAGED.	المرآيا
10.C Dash Board	DAMAGED.	لوحة القيادة
10.D Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT .	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae