



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Jul 2022, 12:47:25
Transaction Number	88577888 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WMZYS7C5XK3F44586
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mini
Model	Cooper
Model Year	2019
Color	White
Mileage	90723 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	3
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.C Floor	UNDER BODY COVERED VISIBLE AREA CHECK ONLY	الارضية
01.D Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
02.B Mirror	LEFT SIDE NOT WORKING	المرابا
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
03.B Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى

DEFECT	REMARKS	
05 Chassis Condition		
05.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسي الشاسيه
06 Engine Condition		
06.A Visual Engine Condition	OK	المحرك حالة المحرك النظرى
06.B Smoke	BLACK SMOKE	دخان

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.