



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Nov 2022, 16:22:29
Transaction Number	87327706 (CC10009)	Queue Number	629147



Chassis Number	SALLMAM548A268995
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2008
Color	White
Mileage	294098 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاسي
01.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA ONL/OK	الشاسيه
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
02.C Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
03.C Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,	الاطار الخلفي
05 Body		جسم المركبة
05.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
05.B Floor	UNDER FLOOR CHASSIS PORTION COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY, PORTION DENT	الارضية
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Brake Pedal	NOT WORKING	دواسة الفرامل
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
07.C Steering Oil	LEAK	زيت المقود
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
08.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
08.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.D Power Window Switch	LEFT SIDE NOT WORKING.	مفتاح النافذه
09 Lights		الاضاءة
09.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09.B Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
10 Engine Condition		المحرك
10.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED , ABNORMAL NOISY	حالة المحرك النظري
10.B Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
10.C Smoke	BLACK SMOKE	دخان

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.