

TEST CERTIFICATE

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 38344174 (CC10006) Transaction Date

Queue Number

13 May 2022, 11:52:18

mber **312309**



Chassis Number JTJBK11A0E2040457

Lexus

Petrol

Engine Number

Manufacturer

Vehicle Class Car

Model RX 350

woder KX 00

Model Year 2014

Color Gold

Mileage 62218 Km

Fuel Type

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ
01.C Floor	UNDER BODY FLOOR SUSPENSION PARS GETTING RUSTY	الارضية
01.D Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	مدكار
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	ОК	حالة الجير النظرى
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
04 Interior Condition		الحاله الداخليه
04.A AC Condition	OK	المكيف
05 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Engine Condition	ОК	حالة المحرك النظرى
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.