

Queue Number 2518337

Transaction Date 08 Jul 2026, 13:16:08

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
37377700 (CC10008) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 3GKEC16Z04*****
 Specification Imported
 Make GMC
 Model Yukon
 Model Year 2004
 Color Beige
 Mileage 31645 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 8

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION GETTING FADED RUSTY,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,PORION DENT CRACK	دعامية
01.E Windshield	PORION CRACK	زجاج
01.F Pillars	REAR LEFT SIDE ROCKER PANEL COVER PART MISSING	القوائم

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY,OUTER MINOR DENT	الشاسيه
--------------	--------------------------------------	---------

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	OIL WET,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Seats Condition	المقاعد
--------------------	---------

04.A Seat Belt	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING,REAR MISSING	حزام الأمان
04.B Seat Condition	EXTRA COVER,REAR SEATS MISSING	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	PARTS RUSTY	كرسي الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHED CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CRACKED	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION LOOSE,INTERIOR PARTS RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR,BACK COVER LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	FRONT LOW COOLING,REAR OK SWITCH PANEL FADED	المكيف
10.D Roof Light	FRONT SWITCH NOT WORKING PROPERLY	أنارة السقف
10.E Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.F Dash Board	PORTION FADED	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE CUT	بطانه السقف
10.H Door Panel	PORTION DAMAGED,PART MISSING	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Sunroof	CURTAIN FABRIC MISSING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae