CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906049
Transaction Date	29 Oct 2026, 16:07:10
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	90738329 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	RKMGS41L5E*******
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Forte
Model Year	2014
Color	Black
Mileage	308083 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED (EXCEPT ROOF) DENT , SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE , GRILL DAMAGE	دعامية
01.E Pillars	RIGHT SIDE C PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.F Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.G Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , INNER FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.I Vehicle Model	MITSUBISHI FORTE	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis Extension	CHASSIS EXTENSION END DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	CHASSIS MUDDY , PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
10.C Dash Board	PORTION WORN OUT , EXTRA COVER	لوحة القياده
10.D Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.E Sun Visor	PORTION DAMAGE	حاجب الشمس
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT , SHIFTER LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات
10.I Engine Start Button	REMOTE DAMAGE	زر تشغيل المحرك
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae