CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934002
Transaction Date	02 Nov 2026, 09:35:57
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	89047693 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6FE52S87*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2007
Color	White
Mileage	179826 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.F Fuel Tank	DENT .	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	BUMPER FRAME ,FIREWALL WHEEL ARCH ,FLOORING ,RUNNING BOARD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT BOTH ISDE CHASSIS CROSS MEMBER REPAIRED RUSTY HOLE BULGED WEAK ,REAR BOTH SIDE EXTENSION END REPAIRED.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT .	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK „COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED,	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025.	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	CRACKEWD.	الضوء الخلفي
07.C Indicator & Hazard light	FADED.	الاشارات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY.	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY.	اخري
10.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae