




TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Apr 2022, 11:55:25
Transaction Number	24338571 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	3N1AB7APXKY279164
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2019
Color	White
Mileage	48312 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب
01.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.C Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.D Paint	BODY PORTION REPAIRED,REPAINTED & MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.E Bonnet	PORTION REPAIRED,REPAINTED & REFITTED	غطاء المحرك
01.F Roof	PORTION REPAINTED	السقف
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	LEFT SIDE 2018/RIGHT SIDE 2021	الاطار الامامي
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.