



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Sep 2021, 12:53:30
Transaction Number	99295723 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	5N1AR2M76EC627302
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2014
Color	White
Mileage	308491

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	MINOR SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	OIL LEAK	اخرى
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	OK	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box	OK	الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	WORN OUT	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
08.B Other	OK	اخرى
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
10 Steering Condition		المقود
10.A Axel	AXL CASE LEAKING	اكسلات
11 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
11.A Other	OK	اخرى
11.B Mirror	OK	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.