



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Jan 2023, 17:04:22
Transaction Number	89242021 (CC10009)	Queue Number	655644



Chassis Number	ZAMJK39F5B0058966
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Maserati
Model	
Model Year	2011
Color	White
Mileage	85211 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Steering Condition		المقود
01.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021/2022	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.B Mirror	SWITCH MISSING	المرايا
03.C Door Panel	MELTED & PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
03.D AC Condition	OK	المكيف
03.E Dash Board	MELTED	لوحة القيادة
03.F Power Window Switch	RIGHT SIDE BOTH NOT WORKING	مفتاح النافذه
04 Body		جسم المركبة
04.A Floor	RUST PROOFED /FRONT CHASSIS PORTION COVERED	الارضية
04.B Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
04.C Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
	,SCRATCHES,	
04.D Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED , REFITTED	اخرى
04.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
04.G Vehicle Model	QUATTROPORTE S	طراز المركبة
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظري
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	LEFT SIDE CRACKED	الدائرة
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	WORN OUT	حالة المقاعد
09 Chassis Condition		النشاصي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA ONLY .OK	النشاصيه
10 Transmission Condition		الجير
10.A Visual Gear Box Condition	JERKING,MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
10.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
10.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
11 Brake Condition		الفرامل
11.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.