

Queue Number

2361736

Transaction Date

05 May 2026, 13:47:58

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

27672206 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number

JTDBZ42EX8*****

Specification

GCC Specification

Make

Toyota

Model

Corolla

Model Year

2008

Color

Silver

Mileage

288015 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.G Sign of back accident	BACK PANEL BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	OK	الشاسيه
--------------	----	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OPEN, REFITTED, MINOR OIL LEAK, PULLY NOISY, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET ,REFITTED ,PARTS GETTING RUSTY ,JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae