

TEST CERTIFICATE

الصبغ

اخري

الانارة

Site Number Transaction Number

03.B Tail Light

840-Emirates Auctions 63651342 (CC10006)

Transaction Date

24 Jan 2023, 16:23:22

Oueue Number

657714



Chassis Number 4T1BG22K1YU628017

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Toyota

Model Camry

Model Year 2000

Color Silver

Mileage 001 Miles

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification **Imported**

DEFECT REMARKS

01 Body جسم المركبة

01.A Paint BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED , DENTS SCRATCHES

, PORRTION FADED , PORTION RUSTY .

UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY. 01.B Rusty صدأ

BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT 01.C Other

REPAIRED.

MISALIGN, PORTION DAMAGE. 01.D Bumper دعامية

01.E Sign of front accident وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Engine Condition المحرك

02.A Visual Engine Condition ENGINE NOT STAT, ALL SYSTEM NOT CHECKED, KEY حالة المحرك النظرى

MISSING , REFITTED OIL LEAK .

03 Lights الاضاءة

LENS FADED .ALL LIGHTS NOT CHECKED. 03.A Head Light الاضاءة الرئيسية CRACKED.

04 Interior Condition الحاله الداخليه

04.A AC Condition NOT CHECKED. المكيف

04.B Odometer reading NOT CHECKED. قراءة عداد المسافات

DEFECT	REMARKS	
04.C Power Window Switch	SWITCHES LOOSE.	مفتاح النافذه
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
05.B Suspension Subframe	REAR SUB/FRAME RUSTY HOLE WEAK.	
05.C Other	REAR LOWER CONTROL ARM BEND ,LEFT SIDE BROKEN ,	اخري
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis Number	VIN STICKER LOOSE .	رقم القاعدة
06.B Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION RUSTY WEAK HOLE.	الشاسيه
07 Transmission Condition		الجير
07.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظرى
07.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.