





Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18464998	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 06 NOV 2019 15:56:47	Plate Number	: 3681 EA
Queue Number	: 115745	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAHN61077DT53681	Manufacturer/Model	: BMW/740 LI
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots		المحور
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
04.07 - Rims		الرنجات
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.03 - Doors		الابواب
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
05.10 - All Glasses		الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.10 - Mirrors Side View		المرآيا الجانبية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاسي جيد



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18464998	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 06 NOV 2019 15:56:47	Plate Number	: 3681 EA
Queue Number	: 115745	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAHN61077DT53681	Manufacturer/Model	: BMW/740 LI
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: SILVER
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	LOW COOLANT/ LOW WASHER FLUID/ BRAKE LIGHT FAILURE MESSAGES ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTIONS REPAINTED	أثر صيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		