

Queue Number 2408794

Transaction Date 21 May 2026, 11:09:22

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42854933 (CC10010) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL2A92C*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2012
Color	Black
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT,MUDDY ,	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED , SCRATCHES .	دعامية
01.F Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED,OILY MUDDY , PORTION RUSTY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Mount	BUSHES CUT ,,	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,REFITTED,MINOR OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition الجير		
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED OIL LEAK,COMPARTMENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition الاطارات		
06.A Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights الاضاءة		
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition الفرامل		
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System ممتص الصدمات		
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition المقود		
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.	جهاز المقود
11 Interior Condition الحالة الداخلية		
11.A Other	UNDER SEAT ,INTERIOR METAL PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOOD	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED.	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	CRACKED MELTED .	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE ,PILLAR INNER COVER LOOSE.	بطانة السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae