



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Jan 2023, 13:42:37
Transaction Number	95863433 (CC10010)	Queue Number	657649



Chassis Number	1N4AL3AP9DC229974
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Altima
Model Year	2013
Color	Grey
Mileage	92084 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Floor	REAR BACK PANEL,QUATER PANEL,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED	الارضية
01.B Bumper	MISALIGN	دعامية
01.C Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
01.D Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.E Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.F Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02 Suspension System		ممتص الصدمات
02.A Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
02.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04 Chassis Condition		النشاصي
04.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS & REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED	النشاصيه
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
06 Interior Condition		الحاله الداخليه
06.A AC Condition	OK	المكيف
06.B Mirror	REAR VIEW MIRROR LOOSE	المرآيا
06.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	OIL WET	حالة الجير النظري
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	OIL WET	حالة المحرك النظري
08.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
09 Lights		الاضاءة
09.A Warning Light	WARNING MESSAGE ON DISPLAY	ضوء تحذير
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.