CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2915824
Transaction Date	28 Oct 2026, 16:24:13
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	72820161 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	WP1ZZZ92ZB*******
Specification	GCC Specification
Make	Porsche
Model	Cayenne S
Model Year	2011
Color	Brown
Mileage	133150 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Doors	SENSOR RUBBER MISSING	أبواب
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DIRTY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN HOOK COVER MISSING	دعامية
01.F Bonnet	PORTION REPAIRED REPAINTED REFITTED , SHOCK NOT WORKING	غطاء المحرك
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Suspension Subframe	MOUNT RUBBER DRY CRACK DENT	
07.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Mirror	LEFT SIDE GLASS FADED	المرايا
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القياده
09.D Roof Ceiling	EXTRA COVER	بطانه السقف
09.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae