

Queue Number 2899765

Transaction Date 23 Oct 2026, 10:13:32

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
12917565 (CC10021) (CC10021)

## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | JTDKW9232A*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Toyota            |
| Model             | Yaris             |
| Model Year        | 2010              |
| Color             | Red               |
| Mileage           | N/A NA            |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 4                 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

## 01 Body جسم المركبة

|                             |                                                                                 |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED PORTON RUSTY | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY                                      | صدأ                        |
| 01.C Floor                  | UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY                                                | الارضية                    |
| 01.D Bumper                 | MISALIGN PORTION DAMAGED,LOGO MISSING                                           | دعامية                     |
| 01.E Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED,BEND     | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

## 02 Chassis Condition الشاسي

|              |                                  |         |
|--------------|----------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT CHASSIS MUDDY PORTION DENT | الشاسيه |
|--------------|----------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition المحرك

|                              |                                      |                       |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | CUT                                  | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | SHAKING,PARTS REFITTED,GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Seats Condition المقاعد

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | PORTION DAMAGED | حالة المقاعد |
|---------------------|-----------------|--------------|

## 05 Transmission Condition الجير

|                                |                              |                      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 05.A Gear Box Visual Condition | PARTS REFITTED,GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير |
| 05.B Road Test                 | NOT CHECK                    | فحص علي الطريق       |

| Condition                          | Remarks                          | الحالة                           |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>06 Tires and Rims Condition</b> |                                  | <b>الاطارات</b>                  |
| 06.A Front Tyre                    | BOTH SIDE 2025                   | الاطار الامامي                   |
| 06.B Rear Tyre                     | BOTH SIDE 2025                   | الاطار الخلفي                    |
| <b>07 Lights</b>                   |                                  | <b>الاضاءة</b>                   |
| 07.A Head Light                    | LENS FADED                       | الاضاءة الرئيسية                 |
| <b>08 Suspension System</b>        |                                  | <b>مفصص الصدمات</b>              |
| 08.A Arms                          | BUSHES CRACK                     | ازرع                             |
| 08.B Ball Joint                    | BOOT CUT                         | مفصل كروي                        |
| 08.C Stabilizer Bar And Link Rod   | BOOT CUT                         | عمود التوازن و مثبت عمود التوازن |
| <b>09 Interior Condition</b>       |                                  | <b>الحاله الداخليه</b>           |
| 09.A AC Condition                  | NOT COOILING                     | المكيف                           |
| 09.B Dash Board                    | WORN OUT,GLOVE BOX COVER MISSING | لوحة القيادة                     |
| 09.C Odometer reading              | NOT VISIBLE                      | قراءة عداد المسافات              |
| 09.D Door Panel                    | WORN OUT                         | لوحة بطانة الباب                 |
| 09.E Gear Shifting Lever           | WORN OUT                         | ذراع نقل السرعات                 |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)