



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Jan 2023, 17:01:27
Transaction Number	33909088 (CC10010)	Queue Number	657733



Chassis Number	JHMES86183S402368
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Honda
Model	Civic
Model Year	2003
Color	Silver
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
01.B Other	GEAR LEVER DUST COVER MISSING	اخري
01.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
01.E Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
01.F Sun Visor	PORTION DAMAGED	حاجب الشمس
01.G Roof Ceiling	LOOSE,PORTION DAMAGED	بطانه السقف
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
02.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الانارة
03 Steering Condition		المقود
03.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
03.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
03.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت
03.D Axle	BOOT CUT	اكسلات

DEFECT	REMARKS	
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED , EXPIRED	الاطار الخلفي
05.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,PUNCTURE	الاطار الامامي
06 Body		جسم المركبة
06.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
06.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
06.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
06.D Floor	PORTION DENT	الارضية
06.E Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
06.F Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
06.G Bonnet	REFITTED,LOCK HANDLE DAMAGED	غطاء المحرك
06.H Fenders	REFITTED	مدكار
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
09.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.