

Queue Number 2659906

Transaction Date 18 Aug 2026, 12:50:44

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
52834241 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	JTNB29HK9K*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Camry
Model Year	2019
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Hybrid
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAIRED REPAINTED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED CRACK RUSTY,TAXI USED BEFORE ,SIGN OF HAILSTORM	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS RUSTY	صدأ
01.D Floor	SPARE WHEEL HOUSING BADLY DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT COWL PANEL MISSING	زجاج
01.G Roof	ROOF,ROOF RAIL REPAIRED	السقف
01.H Bonnet	REFITTED,SHOCK HARD	غطاء المحرك
01.I Pillars	BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED	القوائم
01.J Trunk	REFITTED,MISALIGN	صندوق
01.K Sign of front accident	BUMPER FRAME,FENDER FRAME,RADIATOR SUPPORT, BULK HEAD REPAIRED RUSTY	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED RUSTY	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NO STARTING, ALL SYSTEM NOT CHECK, RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	WORN OUT.DIRTY ,REAR LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, RUSTY, MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	FRONT LEFT SIDE 2022 WORN OUT, RIGHT SIDE 2018 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Other	COWL PANEL COVER MISSING	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	RIGHT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنائير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Suspension Subframe	REAR RIGHT SIDE RUSTY REPAIRED	ازرع مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10.B Arms	BUSHES CUT	
10.C Ball Joint	CRACK	
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	CRACK	
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod	CRACK	رودات
12 Interior Condition		الحالة الداخلية
12.A Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE,DAMAGE.INTERIOR PARTS RUSTY ,WATER FLOODED ,INTERIOR DIRTY ,PARTS LOOSE ,MISSING	اخرى
12.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
12.C Dash Board	PORTION DAMAGED ,LOOSE	لوحة القيادة
12.D Roof Ceiling	PORTION DAMAGED,EXTRA FITTING	بطانه السقف
12.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.F Gear Shifting Lever	KNOB MISSING ,CONSOLE BOX PANEL DAMAGED LOOSE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae