CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2887116
Transaction Date	19 Oct 2026, 17:42:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	58208429 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AR2MM2F*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2015
Color	White
Mileage	N/A Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPENING	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME & RADIATOR SUPPORT REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident	REAR LEFT SIDE QUARTER PANEL , WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED PARTS REFITTED GETTING RUSTY, SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.F Sun Visor	LEFT SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
11.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT , SHIFTER COVER MISSING , PARKING BUTTON DAMAGE	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**