CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2922686
Transaction Date	29 Oct 2026, 13:22:54
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70397354 (CC10009) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	KNAKM811XC*******
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Mohave
Model Year	2012
Color	White
Mileage	472232 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY TOTALY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED , SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.F Trunk	SHOCK WEAK NOT WORK	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED, PORTION MINOR DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET PARTS REFITTED GETTING RUSTY MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.C Four Wheel Drive	GET NOISY	الدفع الرباعي

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10.B Axle	FRONT RIGHT LEAK	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY	اخري
11.B AC Condition	OK	المكيف
11.C Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.D Audio	NOT WORKING	صوتيات
11.E Dash Board	SCRATCHES	لوحة القياده
11.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر

wecare@carscheck.ae