CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2965703
Transaction Date	09 Nov 2026, 16:33:29
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	19715473 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	VF3WC5FS1C*******
Specification	GCC Specification
Make	Peugeot
Model	207
Model Year	2012
Color	Red
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED	الارضية
01.E Bonnet	PORTION REPAINTED , STAY SHOCK WEAK NOT WORKING	غطاء المحرك
01.F Trunk	NOT OPENING , PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS MUDDY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETTING RUSTY CHECK BY ONLY DOOR POST STICKER	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PART REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	MAIN SWICTH PANEL BUTTON FADED	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير

station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae