CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877777	Transaction Date	21 Oct 2026, 16:01:16
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	17558358 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8BY15Y4X*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	1999
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION RUSTY GETTING HOLE	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION RUSTY DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE FIX BY SCREW	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REFITTED , MISALIGN	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT CRACK RUSTY, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED , RUSTY WEAK , BULGED , DENT	الشاسيه
02.B Other	FRONT BOTH SIDE LOWER HOOK BEND	اخري
02.C Chassis Number	VIN # REPUNCHED	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE , REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Propeller Shaft	MISSING	ناقل الحركة
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
07.C Indicator & Hazard light	FRONT RIGHT HOUSING DAMAGE	الاشارات
07.D Fog light	LENS DAMAGE	كشاف الضباب
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	FRONT LEFT SIDE COIL SPRING LOOSE	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.C Other	CV JOINT SIGN OF OIL WET	اخري
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK , REAR AC VENT DAMAGE	المكيف
10.C Roof Light	PANEL SHADE POCKET DAMAGE	أنارة السقف
10.D FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
10.E Audio	RADIO DAMAGE	صوتيات
10.F Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
10.G Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae