



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Oct 2021, 14:42:10
Transaction Number	44934387 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	SALGS2TF0EA176755
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2014
Color	Black
Mileage	106637 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.C Doors	REPAINTED,PORTION REPAIRED,LEFT DOOR REFITIED	أبواب
01.D Bumper	REPAINTED	دعامية
01.E Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITIED	غطاء المحرك
01.F Pillars	LEFT B/PILLAR BEND	القوائم
01.G Windshield	FRONT WINSHILED REPLACED	زجاج
01.H Floor	FUEL TANK DENT &FRONT RIGHT RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.I Trunk	REPAINTED,MISALIGN	صندوق
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
04.B Gear Box	OK	الجير
05 Seats Condition		المقاعد
05.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
05.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020/2021	الاطار الخلفي
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف
08.B Air Bag	REPLACED	وسائد هوائية
08.C Dash Board	DASHBAORD LEATHER REPLACED	لوحة القيادة
08.D Mirror	RIGHT SIDE MIRROR LOWER COVER MISSING	المرايا
09 Lights		الاضاءة
09.A Warning Light	WARNING ON IN DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.