



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>15 Jan 2023, 14:06:18</b>
Transaction Number	<b>85802512 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>657331</b>



Chassis Number	<b>MMBXTA03AEH023839</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Mirage</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>Black</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>3</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,PORTION REPAINTED .MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.C Floor	UNDER BODY RUSTPROFED.	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN . PORTION DAMGED ,	دعامية
01.E Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.F Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
03.B Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
<b>04 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
04.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
04.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
05.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED .	حالة الجير النظرية
05.B Road Test	NOT CHEKED .	فحص علي الطريق
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	BRACKE BROKEN ,LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
<b>07 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
<b>08 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED INNER DENT .	الشاسيه
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING .	حالة المحرك النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.