CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2958614
Transaction Date	09 Nov 2026, 13:03:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	21275809 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY25Y7A*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2010
Color	Beige
Mileage	139645 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	BOTH SIDE FOOT STEP PORTION DAMAGED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN,REAR HOOK MISSING	دعامية
01.E Trunk	REPAINTED,PORTION REPAIRED	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Vehicle Color	GOLDEN	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTYOK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED ABNORMAL NOISY SHAKING,GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION CUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	OIL WET REFITTED GETTING RUSTY JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING & CENTER MIRROR PORTION LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	GEAR LOCK COVER MISSING ,KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae