CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899814
Transaction Date	30 Oct 2026, 15:57:19
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	46072550 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	TRUAFB8J3B*******
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	TT
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	132994 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	MINOR DENT SCRTACHES ON BODY,PAINT THICKNESS HIGH,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.E Bonnet	RELEASE HANDLE,CABLE DAMAGED,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.F Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR COVER PORTION LOOSE DAMAGED	القوائم
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY ,PORTION MINOR DENT ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA .	الشاسيه
02.B Other	REMOVE FENDER COVER FOR RECHECK/.	اخري
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY.TIMING BELT,MAJOR PARTS MISSING.	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	CABLE DAMAGED . .	فرامل اليد
08.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT.	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECKED ..	المكيف
11.C Audio	DISPLAY DAMAGED	صوتيات
11.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,DUST COVER DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae