

Queue Number

2447487

Transaction Date

11 Jun 2026, 12:18:40

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

25638964 (CC10010) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	JTGJX02P4F*****
Specification	GCC Specification
Make	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2015
Color	White
Mileage	747501 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE FENDER PORTION DENT	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED DENT SCRATCHES,PORION FADED,PORION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR ,RUNNIG BOARD PORTION DENT .	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN,PORION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACKED	زجاج
01.G Fuel Tank	DENT .	خزان الوقود
01.H Sign of front accident	FRONT CROSS MEMBER FENDER INNER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS CROSS MEMBER JOINT AREA REPAIRED LEFT SIDE CHASSIS UPPER SKIRT BEWND KINK .	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	BLACK	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED POIL LEAK ,ABNORMAL NOISY ,SHAKING COMPONENT PARTS RUSTY . DELAY STARTING.	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05.C Clutch	HARD .	القباض
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE COVER MINOR DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE COVER DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	WEAK.	ممتص الصدمات
08.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED .	ازرع مفصل كروي
08.C Arms	BUSHES CRACKED	
08.D Ball Joint	BOOT CUT .	
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR GETTING RUSTY .	اخرى
10.B Mirror	CENTER MIRROR MISSING	المرآيا
10.C AC Condition	NOT COOLING ,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
10.D Floor Matting	PORTION DAMAGED	فرش الأرضية
10.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
10.F Sun Visor	LEFT SIDE PORTION LOOSE	حاجب الشمس
10.G Steering Wheel and control buttons	PORTION DAMAGED	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae