CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2982712
Transaction Date	13 Nov 2026, 15:07:27
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	13122442 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	MZBEP8142N*******
Specification	GCC Specification
Make	Kia
Model	Seltos
Model Year	2022
Color	Blue
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED , MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Floor	UNDER FLOOR PARTS THICK RUST PROOFED , RIGHT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DENT	دعامية
01.E Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULK HEAD , RADIATOR SUPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	BACK PANEL, BUMPER FRAME , QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Other	RPM GAUGE NOT WORKING PROPERLY	اخري
03.B Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY ,MINOR SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Interior Condition		الحاله الداخليه
07.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
07.B AC Condition	OK	المكيف
07.C Dash Board	PORTION DAMAGE	لوحة القياده
07.D Odometer reading	NOT VISIBLE TO CHECK , CLUSTER DISPLAY FAULTY	قراءة عداد المسافات
07.E Door Panel	PARTS GETTING RUSTY	لوحة بطانة الباب
07.F Steering Wheel and control buttons	PORTION WOR OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
07.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae