CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2944981
Transaction Date	12 Nov 2026, 15:45:31
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	19658817 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	*********6*******
Specification	GCC Specification
Make	CMC
Model	Veryca
Model Year	2009
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Trunk	TRUNK SKIRT MISSING.	صندوق
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY PORTION DENT ,MUDDY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY SIDE SEAT PANEL.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	DAMAGED .	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	DAMAGED.	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING.	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	MISSING	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Leaf Spring	BUSHES CRACKED.	
10.C Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.C Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
11.E Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae