



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>14 Jan 2022, 11:56:23</b>
Transaction Number	<b>35454939 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>SAJAB4BV6GA926262</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Jaguar</b>
Model	<b>XE</b>
Model Year	<b>2016</b>
Color	<b>Antique white</b>
Mileage	<b>86194 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
01.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
01.B Gear Box	OK	الجير
<b>02 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
02.A Bonnet	REPAINTED,REFITTED	غطاء المحرك
02.B Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED & RIGHT SIDE PORTION REPAIRED	مدكار
02.C Doors	FRONT & REAR BOTH SIDE REPAINTED & FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED	أبواب
02.D Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
<b>03 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
03.A Head Light	ALL LIGHT WORKING	الاضاءة الرئيسية
<b>04 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>
04.A Break Pads	GETTING WEAR	سفايف الرامل
04.B Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
<b>05 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>06 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
06.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
06.B Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>07 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
07.A Tie Rod	FRONT LEFT SIDE BROKEN	رودات
<b>08 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2018 & RIGHT SIDE 2017 EXPIRED	الاطار الخلفي
08.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Engine Condition	SIGN OF OIL LEAK	حالة المحرك
<b>10 Engine Cooling System</b>		<b>نظام تبريد المحرك</b>
10.A Radiator Hose	SIGN OF WATER LEAK	خرطوم المبرد
<b>11 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
11.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
<b>12 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
12.A Chassis	VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.