



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>12 Jan 2022, 17:52:56</b>
Transaction Number	<b>60140503 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JTHBG96S575051474</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Lexus</b>
Model	<b>GS 300</b>
Model Year	<b>2007</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>183289 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED, DENT, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.B Doors	PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
01.C Bonnet	PORTION REPAIRED , REPAINTED & REFITTED	غطاء المحرك
01.D Trunk	PORTION REPAIRED & REPAINTED	صندوق
01.E Fenders	PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.F Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
01.G Roof	REPAINTED	السقف
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخلية</b>
02.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
02.B Mirror	OK	المرآيا
02.C Power Window Switch	RIGHT SIDE BOTH MAIN SWITCH NOT WORKING	مفتاح النافذه
02.D Dash Board	CONSOLE BOX COVER LOOSE	لوحة القيادة
02.E Audio	DISPLAY FADED	صوتيات
<b>03 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
03.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات

DEFECT	REMARKS	
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>05 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
05.A Engine Condition	SIGIN OF LEAK & REFITTED	حالة المحرك
05.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
<b>06 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
06.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED	ازرع
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	OK	الانارة
<b>08 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>09 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Gear Box	OK	الجير
09.C DIFFERENTIAL	SIGN OF WET	الدفرنشيل
<b>10 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
10.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.