

Queue Number

2899009

Transaction Date

22 Oct 2026, 17:01:27

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

49119977 (CC10009) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	KMHST81C6D*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2013
Color	White
Mileage	219418 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PAINT PORTION DAMAGED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR MUDDY OILY DIRTY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , REAR RIGHT SIDE LIGHT COVER PORTION LOOSE	دعامية
01.E Trunk	LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEADREPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY OIL /OK	الشاسيه
--------------	-----------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
------------	--------------	------

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED MINOR JERKING OIL LEAK	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE NOT WORKING PROPERLY , LEFT SIDE LIGHT COVER PORTION DAMAGED	المرايا
10.C AC Condition	OK	المكيف
10.D Roof Light	NOT WORKING PROPERLY	أنارة السقف
10.E Power Window Switch And Glass	SWITCH COVER PORTION MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.F Dash Board	PORTION CRACK MELTED , CENTER BOX PORTION CRACK & GLOVE BOX NOT OPEN	لوحة القيادة
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.I Gear Shifting Lever	KNOB WOR OUT PART COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

