



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **19 Jan 2023, 12:12:08**
 Transaction Number **19026675 (CC10006)** Queue Number **657712**



Chassis Number **4T1BE32K04U278806**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Camry**
 Model Year **2004**
 Color **Red**
 Mileage **001 Miles**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK .	حالة المحرك النظري
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED ,BEND .	الشاسيه
03 Body		جسم المركبة
03.A Bonnet	REFITTED .	غطاء المحرك
03.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED ,DENT SCRATCHES ,PORTION FADED ,PORTION RUSTY .	الصبغ
03.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
03.D Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
03.E Floor	FLOOR RUNNING BOARD PORTION DENT . RIGHT SIDE QUARTER PANEL ,WHEEL ARCH REPAIRED.	الارضية
03.F Bumper	MISALIGN ,PORTION DAMAGED .	دعامية
03.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.H Other	,FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	اخرى
04 Lights		الاضاءة

DEFECT	REMARKS	
04.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
04.B Tail Light	CRACKED .	الانارة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
06 Steering Condition		المقود
06.A Steering Box	OIL LEAK ,BOOT CUT .	جهاز المقود
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT .	ازرع
07.B Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
07.C Ball Joint	BOOT CUT .	مفصل كروي
08 Tires and Rims Condition		الاطارات
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
09 Interior Condition		الحالة الداخليه
09.A Dash Board	PORTION DAMAGE .	لوحة القيادة
09.B Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
09.C Door Panel	PORTION LOOSE .	لوحة بطانة الباب
09.D Roof Light	COVER MISSING .	أنارة السقف
09.E AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.