CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934015
Transaction Date	02 Nov 2026, 14:28:22
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	52933414 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6AE53S08*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2008
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY HOLE ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS RUSTY, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE FIX BY SCREW	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis Extension	BOTH SIDE CHASSIS ENXTENSION END DENT	تمديدات الشاسي
02.B Chassis	CHASSIS MUDDY , GETTING RUSTY , PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED, PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET. PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE , REAR SEAT MISSING	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED PARTS REFITTED SIGN OF OIL WET, PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE DAMAGE & WORN OUT	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE DAMAGE	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENT SCRATCHES , GETTING RUSTY	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED & DAMAGE, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE FADED	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CRACK	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10.B Axle	BOOT CRACK	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE VIEW MIRROR LOOSE	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	WORN OUT	بطانه السقف
11.F Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
11.G Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	PORTION MELTED	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae