CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
**Vehicle Test Certificate**

| | |
|---|---|
| Queue Number | 2890811 |
| Transaction Date | 20 Oct 2026, 14:50:30 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 57682337 (CC10009) (CC10025) |




**Vehicle Details**

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JTEBU3FJ2G******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Toyota |
| Model | Prado |
| Model Year | 2016 |
| Color | White |
| Mileage | 390664 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 6 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.C Bumper | MINOR MISALIGN | دعامية |
| 01.D Windshield | FRONT SPOT CRACK | زجاج |
| 01.E Trunk | REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED | صندوق |
| 01.F Sign of back accident | | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| **02 Chassis Condition** | | الشاصي |
| 02.A Chassis | REAR LEFT SIDE CHASSIS END SLIGHTLY BEND, FULLY MUDDY | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | المحرك |
| 03.A Engine Visual Condition | OIL LEAK PARTS REFITTED | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Transmission Condition** | | الجير |
| 04.A Gear Box Visual Condition | OIL WET MINOR JERKING | الحالة النظريه للجير |
| 04.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **05 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.C Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| 05.D Spare Tire &Tools | PART COVER MISSING | الاطار الاحتياطي و العدة |
| **06 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 06.A Other | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY | اخري |
| 06.B AC Condition | OK | المكيف |
| 06.C Dash Board | LEATHER MINOR LOOSE | لوحة القياده |
| 06.D Door Panel | PORTION WORN OUT ,COVER MINOR CUT | لوحة بطانة الباب |
| 06.E Steering Wheel and control buttons | WORN OUT | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 06.F Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**