CAR CHECK

# شهادة فحص مركبة
# Vehicle Test Certificate

| | |
|---|---|
| Queue Number | 3009406 |
| Transaction Date | 19 Nov 2026, 13:40:37 |
| Site Name | 840 - Emirates Auctions |
| Transaction Number | 97567373 (CC10009) (CC10019) |




## Vehicle Details

| | |
|---|---|
| Chassis Number | JTHB21B1XL******* |
| Specification | GCC Specification |
| Make | Lexus |
| Model | ES 300H |
| Model Year | 2020 |
| Color | Black |
| Mileage | 152738 Km |
| Fuel Type | Hybrid |
| Transmission Type | |
| No. Of Cylinders | 4 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| **01 Body** | | **جسم المركبة** |
| 01.A Fenders | FRONT REFITTED | مدكار |
| 01.B Paint | BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES, | الصبغ |
| 01.C Doors | LEFT SIDE REFITTED | أبواب |
| 01.D Rusty | UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY | صدأ |
| 01.E Floor | REAR PORTION SAPRE WHEEL HOUSING REPAIRED, CENTER FLOOR COVERED | الارضية |
| 01.F Bumper | MISALIGN,COVER HOOK MISSING | دعامية |
| 01.G Windshield | FRONT SPOT CRACK | زجاج |
| 01.H Pillars | LEFT SIDE B/C/ PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED | القوائم |
| 01.I Sign of back accident | BACK PANEL BOTH SIDE QUARATER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED | وجود مؤشر لحادث في الخلف |
| **02 Chassis Condition** | | **الشاصي** |
| 02.A Chassis | REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION, RIGHT SIDE INNER CHASSIS SKIRT REPAIRED | الشاسيه |
| **03 Engine Condition** | | **المحرك** |
| 03.A Engine Visual Condition | VISUAL OK GETTING RUSTY | الحالة النظريه للمحرك |
| **04 Seats Condition** | | **المقاعد** |
| 04.A Seat Condition | DRIVER SEAT SIDE COVER PORTION MISSING ,REAR LOOSE | حالة المقاعد |
| **05 Transmission Condition** | | **الجير** |

| Condition | Remarks | الحالة |
|---|---|---|
| 05.A Gear Box Visual Condition | VISUAL OK, | الحالة النظريه للجير |
| 05.B Road Test | NOT CHECKED | فحص علي الطريق |
| **06 Tires and Rims Condition** | | الاطارات |
| 06.A Front Tyre | LEFT SIDE 2023 & RIGHT SIDE 2025 | الاطار الامامي |
| 06.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2025 | الاطار الخلفي |
| 06.C Rims Condition | MINOR DENT SCRATCHES | حالة الجنوط |
| **07 Lights** | | الاضاءة |
| 07.A Warning Light | WARNING LIGHT ON DISPLAY | ضوء تحذير |
| **08 Interior Condition** | | الحاله الداخليه |
| 08.A Mirror | LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING | المرايا |
| 08.B AC Condition | OK | المكيف |
| 08.C Roof Ceiling | PORTION WORN OUT | بطانه السقف |
| 08.D Air Bag | DAMAGED,MISSING | وسائد هوائية |

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
**carcheck.ae/certificate**

## Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

## الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
**wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

# شهادة فحص المركبة

# Test Certificate

✓ Pass / ناجح

| | | |
|---|---|---|
| Certificate Number: | 5 MUT 2026 30158356 | رقم الشهادة: |
| Inspection Date: | 12-11-2026 | تاريخ الفحص: |
| Certificate Validity Date: | 11-12-2026 | صلاحية الفحص: |
| Certificate Print Date: | 12-11-2026 | تاريخ طباعة الشهادة: |
| Services: | Registration Test<br>فحص التسجيل | الخدمات: |
| Vehicle Testing Partner: | Al Mutakamela Vehicle Testing LLC<br>المتكاملة لفحص المركبات | شريك فحص المركبات: |
| Vehicle Testing Centre: | Al Mutakamela Alaweer Vehicle Testing<br>المتكاملة العوير لفحص المركبات | مركز الفحص: |
| Total Time Taken: | 8 min 19 sec | مدة الفحص: |
| Appointment Reference No.: | -- | رقم موعد الفحص: |

| | | |
|---|---|---|
| Start Time: | 18:19 | وقت البدء: |
| End Time: | 18:27 | وقت الانتهاء: |
| Lane: | 01 | رقم الحارة: |
| Token No.: | 268 | رقم التذكرة: |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة: |
| Number of Prints: | 1 | عدد مرات الطباعة: |

## Vehicle Details / بيانات المركبة

| | | |
|---|---|---|
| Plate Details: | -- | بيانات اللوحة: |
| Chassis No.: | JTHB21B1XL2095706 | رقم القاعدة: |
| Vehicle Type: | LEXUS<br>لكزس | نوع المركبة: |
| Vehicle Model: | ES 300H<br>اى اس 300 اتش | تفاصيل النوع: |
| Vehicle Class: | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة | فئة المركبة: |
| Body Type: | SALOON<br>صالون. | نوع الهيكل: |
| Fuel Type: | Benzene + Electricity<br>بنزين + كهرباء | الوقود: |
| Color: | Black<br>اسود | اللون: |
| Driving Direction: | -- | اتجاه عجلة القيادة: |
| Dimensions(H x W x L): | -- x -- x -- | الابعاد(أ x ع x ط): |
| Current Odometer Reading: | 152437 Kms / كيلومتر | قراءة العداد الحالية: |
| Origin: | Japan<br>اليابان | بلد الصنع: |

| | | |
|---|---|---|
| Gear Type: | Automatic<br>أوتوماتيك | ناقل الحركة: |
| Engine No.: | A25AN175536 | رقم المحرك: |
| Axles No.: | 2 | عدد المحاور: |
| No. of Doors: | 4 | عدد الأبواب: |
| G. V. W.: | 2150 Kgs / كجم | الوزن الاجمالي: |
| Empty Weight: | 1650 Kgs / كجم | الوزن فارغة: |
| Model Year: | 2020 | سنة التصنيع: |
| Horsepower: | -- | قوة المحرك: |
| Cylinders: | 4 | عدد الأسطوانات: |
| No. of Seats: | 5 | عدد المقاعد: |


This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

# شهادة فحص المركبة
# Test Certificate

## Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

| نسبة أول اكسيد الكربون للبترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading | نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle |
|---|---|---|---|
| 0 % | 4 % | 19 % | 13 % |

| نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading |
|---|
| 0 PPM VOL |

## Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT LEFT SIDE BUMPER, FENDER, BACK PANEL, REAR BUMPER, REAR COMPARTMENT FLOOR, REAR BOTH SIDE MEMBER EXTENSION END, REAR LEFT SIDE WHEEL ARCH QUATER PANEL, RIGHT SIDE VALENCE PANELREPAIRED

## Payment Details / تفاصيل الدفع

| | | |
|---|---|---|
| Inspection Performed by: | 1133 | تمّ الفحص من قبل : |
| Service Name: | Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة : |
| Attempt No.: | 1 | رقم المحاولة : |
| Parking Slot No.: | -- | رقم الموقف : |

| | | |
|---|---|---|
| Transaction Number: | 30158356 | رقم المعاملة : |
| Payment Method: | Cash<br>نقدي | طريقة الدفع : |
| Total Service Fees: | 170 AED Paid On 12/11/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/11/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Received by: | Ashraf Ali Tamimulansary<br>اشرف علي | تم الاستلام من : |

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.