

# **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number

03.A Visual Gear Box

**840-Emirates Auctions** 92434156 (CC10008)

Transaction Date

18 May 2022, 11:15:44

حالة الجير النظرى

Queue Number

312309



Chassis Number JMYSTCY4AGU730888

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mitsubishi Model **Lancer EX** 

Model Year 2016

Color Grey

Mileage 138080 Km

Fuel Type

No. Of Cylinders

Specification **GCC Specification** 

**Petrol** 

**REMARKS DEFECT** 

| 01 Tires and Rims Condition |                        | الاطارات       |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| O1.A Front Tyre             | BOTH SIDE 2018 CRACKED | الاطار الامامي |

RIGHT SIDE 2015 EXPIRED .LEFT SIDE 2018 CRACKED 01.B Rear Tyre الاطار الخلفى

#### **02 Engine Condition** المحرك

**02.A Visual Engine Condition** MINOR OIL LEAK, SHAKING حالة المحرك النظرى MOUNT RUBBER CRACKED 02.B Mount كرىسى

### **03 Transmission Condition** الجير

MMINOR OIL LEAK

Condition 03.B Road Test NOT CHECKED فحص علي الطريق 03.C Gear Box Mount FRONT REAR MOUNT RUBBER CRACKED كرسي الجير

## **04 Steering Condition** المقود

04.A Tie Rod End **BOOT CUT** مؤخرة الرودات 04.B Other STEERING HARD اخري

## 05 Body جسم المركبة

05.A Bonnet REPAIRED, REPAINTED غطاء المحرك

| DEFECT                       | REMARKS                                                                       |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05.B Paint                   | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ON & DUST BODY | الصبغ            |
| <b>06 Interior Condition</b> |                                                                               | الحاله الداخليه  |
| 06.A AC Condition            | NOT COOLING                                                                   | المكيف           |
| 06.B Other                   | GEAR LEVER SHIFT LOCK MISSING                                                 | اخري             |
| 07 Lights                    |                                                                               | الاضاءة          |
| 07.A Head Light              | WARNING LIGHT ON DISPLAY                                                      | الاضاءة الرئيسية |
| 08 Suspension System         |                                                                               | ممتص الصدمات     |
| 08.A Ball Joint              | BOOT CUT                                                                      | مفصل کروي        |
| 08.B Arms                    | LOWER ARM BUSHES CRACKED                                                      | ازرع             |
| 09 Chassis Condition         |                                                                               | الشاصي           |
| 09.A Chassis                 | ОК                                                                            | الشاسيه          |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.