CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906052
Transaction Date	28 Oct 2026, 15:00:44
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	91151193 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7GH32F59*******
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	6
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE,REAR BOTH NOT OPEN	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT, PORTION RUSTY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Other	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	اخري
01.I Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	COVERD, OILY, MUDDY, CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER DAMAGED, INTERIOR PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
10.B Mirror	CENTER MODIFIED LOOSE	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Dash Board	EXTRA COVER	لوحة القياده
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT MELTED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**