



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	18 Jan 2023, 12:56:44
Transaction Number	67953141 (CC10006)	Queue Number	657750



Chassis Number	JMYSRCS6A6U797557
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Lancer
Model Year	2006
Color	Red
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAIRED ,REPAINTED ,DENTS SCRATCHES ,PAINT FADED ,PORTION RUSTY .	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Pillars	LEFT DOOR PILLAR ,ROCKER PANEL ,QUARTER PANEL RUNNING BOARD REPAIRED.	القوائم
01.D Other	FRONT BUMPER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT ,CROSS MEMBER REPAIRED	اخرى
01.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Floor	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR,SPARE WHEEL HOUSE . REPAIRED.	الارضية
01.H Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
03 Interior Condition		الحاله الداخليه

DEFECT	REMARKS	
03.A AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
03.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.C Odometer reading	NOT CHECKED ,	قراءة عداد المسافات
04 Steering Condition		المقود
04.A Tie Rod End	WORN OUT	مؤخرة الرودادات
04.B Steering Box	OIL LEAK ,	جهاز المقود
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	أزرع
05.B Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,REFITTED OIL LEAK .	حالة المحرك النظري
07 Lights		الاضاءة
07.A Tail Light	RIGHT SIDE LOOSE	الانارة
07.B Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION REPAIRED ,KINK .	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.