CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2944989
Transaction Date	07 Nov 2026, 12:40:17
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	70689828 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	LCR1B21E1D*******
Specification	Imported
Make	Gonow
Model	Pickup
Model Year	2013
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED , DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Doors	FRONT RIGHT SIDE DOOR NOT OPENING	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	صدأ
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE , GRILL FADED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULK HEAD , FENDER FRAME , RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	CANABIN PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY , FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END & MOUNT BRACKET & REAR CHASSIS END REPAIRED , DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	MANUFACTURE STICKER DAMAGE	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	COWL COVER MISSING	اخري
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT STARTING , ALL SYSTEM NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	WORN OUT , EXTRA COVER	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Modification	EXHAUST PIPE CUT REWELDED	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	LEFT SIDE DAMAGE	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CRACK	مؤخرة الرودات
10.B Axle	BOOT CRACK	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CETER CONSOLE BOX DAMAGE , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B AC Condition	NOT CHECK , GRILL DAMAGE	المكيف
11.C FLoor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.D Dash Board	DAMAGE	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	FABRIC WORN OUT	بطانه السقف
11.F Sun Visor	BOTH SIDE DAMAGE	حاجب الشمس
11.G Door Panel	PORTION DAMAGE	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB DAMAGE	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**