



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Site Number | : 756-SHJ AUTO VILLAGE | Plate Code | : |
| Transaction Number | : 25560693 | Plate Category | : |
| Transaction Date | : 13 APR 2021 08:43:44 | Plate Number | : |
| Queue Number | : 322246 | Import Doc. Ref. | : 025571 EA |
| Chassis Number | : KL1PJ5C5XDK025571 | Manufacturer/Model | : CHEVROLET/CRUZE |
| Engine Number | : | Model Year | : 2013 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : BROWN |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | Mileage | : 134127 |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|------------------------------------|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| 16 Side Slip Test | | فحص ميزانية الاطارات |
| 16.01 - Side Slip Test | Passed | فحص ميزانية الاطارات |
| 17 Shock Absorbers Test | | فحص مخمد الصدمات |
| 17.01 - Shock Absorber Test | Passed | فحص مخمد الصدمات |
| VISUAL TEST: | | |
| 01 Lights | | الانوار |
| 01.06 - Brake Lights | | انوار الفرامل |
| | | RIGHT SIDE BRAKE LIGHT NOT WORKING |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.02 - Paint | | الصبغ |
| 05.07 - Floor | | الارضية |
| | | REAR BUMPER SUPORT&BACK PANEL DENT |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.06 - Chassis Ok | | الشاصي جيد |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | | فحص حالة الماكينة والجير |
| 09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights | | عطل في لوحة التحكم الالكتروني |
| | | ENGINE WARNING LAMP ON |
| 09.25 - Body Repainted | | اثر صبغ في المركبة |
| | | FRONT FENDER, HOOD REPAINTED |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية