



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Jan 2023, 14:26:22
Transaction Number	21204631 (CC10006)	Queue Number	660727



Chassis Number	1GN5C6E0XCR314029
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Tahoe
Model Year	2012
Color	Silver
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,REFITTED OIL LEAK .	حالة المحرك النظري
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,REFITTED OIL LEAK .	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
03.C Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE	اخرى
03.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
03.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الخلفي

DEFECT	REMARKS	
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2020 CRACKED ,	الاطار الامامي
05 Body		جسم المركبة
05.A Bumper	MISALIGN,DAMAGED	دعامة
05.B Trunk	DOOR DAMAGED	صندوق
05.C Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
05.D Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
05.E Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
05.F Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	RIGHT SIDE PORTION DAMAGED	الانارة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
07.B Other	LINK ROD BUSHES WORN OUT .	اخرى
07.C Shock Absorber	WEAK ,	ممتص الصدمات
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	LEFT SIDE CHASSIS MOUNT BRACKET BEND & CHASSIS FRAME RUSTPROOFED ,STILL RUSTY .	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.