

Queue Number	1975957	Transaction Date	25 Nov 2025, 08:51:37
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	32387952 (CC10010) (CC10010)
		Vehicle Details Chassis Number WV GAL27LX8***** Specification GCC Specification Make Volkswagen Model Touareg Model Year 2008 Color Grey Mileage 201568 Km Fuel Type Petrol Transmission Type No. Of Cylinders 6	

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DNETS SCRATCHES PORTION FADED.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY .	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR COVERED ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /PORTION DENT .	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN SCRATCHES.	دعامية
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY.,CHECKED ONLY VISIBLE AREA/OK.	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER.	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED,GETTING RUSTY,OIL LEAK.	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED ,OIL LEAK,PARTS GETTING RUSTY.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK WEAK .	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.B Audio	SCREEN WORN OUT .	صوتيات
10.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.D Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae