

Queue Number 2874509

Transaction Date 16 Oct 2026, 16:15:29

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
62253610 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	1GNSK6E04C*****
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Tahoe
Model Year	2012
Color	White
Mileage	115585 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS THICK RUST PROOFED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	PORTION REPAINTED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	REAR BOTH SIDE PILLAR PORTION RUSTY , ROCKER PANEL INNER COVER MISSING	القوائم

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETELY THICK RUST PROOFED, PORTION RUSTY REAR CROSS MEMBER MINOR DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	THICK RUST PROOFED	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DRIVER SEAT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	حالة المقاعد
---------------------	---	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	BOTH SIDE HIGH BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	LEFT SIDE BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , INTERIOR REFITTED	اخرى
10.B Mirror	FOLDING NOT WORKING	المرايا
10.C AC Condition	OK , REAR GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	REAR LEFT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Audio	NOT WORKING	صوتيات
10.F Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
10.G Door Panel	WORN OUT , PANEL COVER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:59	Start Time:
وقت الانتهاء:	13:13	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	171	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	72157675	Change possession:
رقم القاعدة:	1GNSK6E04CR236835	Chassis No.:
نوع المركبة:	CHEVROLET شيفروليه	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	TAHOE تاهو	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	115582 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29872908	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	15-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	13-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	15-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	13 min 56 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

قراءة العداد السابقة:	369575 Kms / كيلومتر	Previous Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	nil	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2900 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2200 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2012	Model Year:
قوة المحرك:	289	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	9	No. of Seats:

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 107644 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 11077 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 44419 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 26.5 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 3 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 22 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 39 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.42 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 206 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

CHASSIS & UNDER COMPONENTS PARTLY RUSTY . & RUST PROOFED / MINOR STEERING OIL LEAK OLD KM - 369575

 Odometer Record Replace Events Date	15/10/2026	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	---	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 48053,27078,27078	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29872908	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 15/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 15/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

