

Queue Number 2735644

Transaction Date 09 Sep 2026, 12:56:24

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
33221819 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WAUZZZFFXJ*****
Specification	GCC Specification
Make	Audi
Model	S3
Model Year	2018
Color	Grey
Mileage	250783 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE , REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED , REAR REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION REAR RIGHT SIDE RUNNING BOARD REPAIRED	الارضية
01.F Windshield	FRONT PORTION CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED , REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	RIGHT SIDE B / C / PILLAR ROCKER PANEL REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	MISALIGN	صندوق
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident	REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL WHEEL ARCH REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED , EXTENSION OUTER SKIRT REPAIRED,FRONT COVERED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK PARTS REFITTED, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
05.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Lights		الاضاءة
06.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
08.B Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING & CENTER MIRROR STAND DAMAGED , LOOSE	المرآيا
08.C AC Condition	OK	المكيف
08.D Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
08.E Sunroof	CURTAIN PORTION LOOSE	فتحت سقف
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✗ Fail / راسب

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	15:13	Start Time:
وقت الانتهاء:	15:21	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	171	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29884288	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	16-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	14-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	16-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	8 min 16 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	17 93505 Abu Dhabi Private 93505 17 ابو ظبي خصوصي	Plate Details:
رقم القاعدة:	WAUZZZFFXJ1040379	Chassis No.:
نوع المركبة:	AUDI أودي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	S3 اس 3	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Gray رمادي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	250784 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:

بلد الصنع:	Hungary المجر	Origin:
ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	DJH041092	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2450 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1450 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2018	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة أول اكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading
14 %	22 %	25 %	0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading			
3 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Direction-indicator lamps لمبات الإشارات التوجيهيه	Bulb busted المصباح لا يعمل	Major رئيسي
REPAIR FRONT BOTH SIDE DIRECTION LIGHTS		
Spare Tire الأطار الاحتياطي	Missing (Major) الإطار الاحتياطي مفقود (بليغ)	Major رئيسي
MISSING		
Chassis الهيكل	Others (Major) عُيوب أخرى (بليقة)	Major رئيسي
REMOVE FRONT AND REAR BOTH SIDE FENDERS COVER / REMOVE FRONT ENGINE ANDER COVER FOR RE CHECK CHASSIS		

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD, REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL, BACK PANEL REPAIRED//

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 28152	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29884288	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 16/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 16/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :